

IL CASO La denuncia di un abitante delle case Atc

«Quei pali sono marci!»



I pali in legno "marci" del muro di sostegno

«Nel muro di sostegno transennato ormai da anni i pali in legno sono "marci". Le viti che sostengono i fermi di ferro arrugginite e ridotte al limite».

È questa la denuncia di un nostro lettore che segnala la pericolosità della rampa che porta ai garage in un condominio dell'Atc (Agenzia territoriale per la casa) di via Barberis e Chiarofonte. *«Quando piove – aggiunge il nostro lettore – l'acqua penetra dai muri di sostegno e i garage diventano laghi».*

«Siamo seriamente preoccupati» aggiunge il nostro interlocutore, che nei mesi scorsi afferma di aver già comunicato la problematica più volte sia all'Atc, proprietaria dei locali, che all'amministratore del condominio.

«L'Agenzia territoriale della casa mi ha detto che avrebbero provveduto a risolvere il problema, ma non c'erano i soldi. La stessa risposta che mi ha dato l'amministratore. L'ho anche detto al Padre Eterno – conclude il nostro lettore il suo sfogo, tra il serio e il faceto – ma aveva altro da fare».

Abbiamo chiesto lumi al presidente dell'Atc Gino Garzino. *«Siamo a conoscenza di queste problematiche – ha risposto – da poco abbiamo fatto eseguire una perizia per stabilire i problemi strutturali ed i costi del rifacimento del muro di contenimento del terrapieno. Appena le risorse economiche saranno disponibili, daremo il via a questi lavori».* ●

Paolo Biancardi